

2023年2月17日

お客様各位

東レ建材株式会社

弊社窯業系サイディング材における国土交通大臣認定不適合状態解消のための  
新たな大臣認定取得について（お知らせ）

2022年7月21日に弊社ホームページに掲載しました弊社が販売していた窯業系サイディング材の国土交通大臣認定（以下 大臣認定）における認定された組成と異なる製品を出荷していた件につきまして、認定内容と不適合のあった窯業系サイディング材の不燃性能に問題がないことを確認し、このたび、不適合な状態を解消するために新たな大臣認定を取得しましたので、お知らせいたします。

お客様や関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。弊社としても今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止の徹底に取り組んで参ります。

#### 1. 対象製品と認定番号

元の認定	製品区分	新たな認定 (2023年2月17日取得)
NM-9744	トレパーツ（板厚12mm）	NM-5581
	トレパーツ（板厚16mm）	NM-5582
	完璧（外壁材：板厚12mm）	NM-5584
	完璧（外壁材：板厚14mm）	NM-5585
	完璧（外壁材：板厚16mm）	NM-5586
	完璧（外壁材：板厚18mm）	NM-5583

#### 2. 原因・再発防止

今回の事態は、認定組成を変更したにも関わらず不燃材料認定の再取得を行わなかったことで発生したものであり、その原因は、不燃材料認定に関する社内教育が行われず経営層・従業員の知識・理解が不十分であったことや、JISマーク認証の認証維持審査で3年ごとに不燃材料認定と同じ燃焼試験で不燃性能を確認して全て合格していることから問題ないと思い込んでいたこと、不燃材料認定の取得・維持と量産組成の決定・変更に関する管理部署間の情報共有やルールが不十分であり、不燃材料認定に関する監査も行われていなかったことであります。再発を防止すべく、以下対策を講じてまいります。

(1) 教育とコンプライアンス意識改革

①今回の不適合事案を教訓として、公的認証制度や関連法令に関する社内教育を管理職・一般層を含む全従業員に対し毎年実施する。

②従業員アンケートにより公的認証管理、品質管理に関する問題や懸念点がないかを毎年調査し、調査結果に応じて管理方法の変更等の適切な措置を講じていく。

(2) 管理規定の見直し、策定

不燃材料認定の取得・維持と量産組成の決定・変更に関するルールを設け、社内に周知徹底する。

(3) 品質保証管理の一元化及び品質監査強化

社長直轄の品質保証室を設けて公的認証と量産内容に関する情報・認識が一元化できる体制とするとともに、品質管理体制の強化に向けた各部署の役割等のガイドラインを定めて実行し、また品質保証室が監査し改善する仕組みを設ける。

3. 本件に関するお問い合わせ

●お電話でのお問い合わせ

東レ建材株式会社 住宅建材営業部

電話：03-3669-7526

受付時間：10:00～17:00

(土・日・祝日・年末年始、GWを除く)

●弊社ホームページからのお問い合わせ

<http://www.tbm.toray/>

以上

# 国交省ホームページ掲載内容

## 認定不適合状態の解消のために取得された大臣認定一覧

(注) 本表の記載内容は、「新たに取得された認定」における認定年月日時点の情報です。

新たに取得された認定のうち、平成30年度以降に取得されたものを順次掲載しています。

認定を受けた構造方法等の名称	認定を受けた者の氏名 又は名称	認定を受けた者の住 所	認定を受けた者等 の問い合わせ先	指定性能評価機関又は 承認性能評価機関の名称 (国土交通大臣が性能評価を行った 場合にあつては、その旨)	元の認定		新たに取得された認定		備考
					認定番号	認定年月日	認定番号	認定年月日	
アクリル樹脂系塗装/パルプ混入フライアッシュ セメント板	東レ建材株式会社	東京都中央区日本橋 大伝馬町12-2	営業部 03-3669-7526	(一財) 建材試験センター	NM-9744	平成14年5月31日	NM-5581	令和5年2月17日	認定不適合の解消 (元の認定は有効)
							NM-5582	令和5年2月17日	
							NM-5583	令和5年2月17日	
							NM-5584	令和5年2月17日	
							NM-5585	令和5年2月17日	
							NM-5586	令和5年2月17日	